

# ПАСПОРТ

## Доступности для инвалидов общественного здания

### 1. Информация об объекте

Наименование ГЫПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»

Местонахождение (адрес) г. Краснодар, ул. Сормовская, 5/1

Форма собственности объекта краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГЫПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»,  
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 123 Г. ИНН 2312090363. Директор – Решетняк Оксана Валерьевна.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания <sup>2</sup> / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>2.2. Вход</b>				
Дестница на входе наружная:				
высота подьема ступеней	О, С	12-15 см	соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35-40 см	соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

<sup>1</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

<sup>2</sup> Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

1	2	3	4	5
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 не требуется
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	в наличии	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 %	соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончаний пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствует	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	в наличии	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	отсутствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9-1,0 м	соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 не требуется
Входная площадка:				
размер входной площадки при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020

высота порога двери	1	2	3	4	5
		К	не более 1,4 см	не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 применяется инвентарный пандус
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей		С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9-1,0 м		С	наличие		не требуется (двери без прозрачных полотен)
на уровне 1,3-1,4 м		С	наличие		п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Тамбур (Глубина/ширина)		К	не менее 2,45 x 1,6 м	соответствует	
Дверь входная внутренняя:					
ширина проема одной створки двери в свету		К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери		К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей		С	наличие	в наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9-1,0 м		С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 1,3-1,4 м		С	наличие	в наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

### 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	в наличии	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см	соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см	соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8-10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	отсутствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

<sup>3</sup> В соответствии с выданным техническим заключением обеспечить доступность 2-го и 3-го этажа в полном объеме не представляется возможным (отсутствует доступ для инвалидов категорий «К» и «О»).

По согласованию с ВОИ для инвалидов-колясочников предоставление услуг образования в полном объеме организовано на 1-м этаже здания.

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
1	2	3	4		Г
Участки и территории	#	#	#		5
Вход	-	-	-		#
Пути движения	-	-	-		#
Зона оказания услуги	+	#	#		#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-		-
Средства информации	+	+	-		-

### 4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
1	3	4	5		6
Объект доступен	X*	X*	X*		X*
Объект недоступен					

### X\* - согласовано с ВОИ

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации	
	1	2
Участки и территории		
Вход	<p>На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон на высоте 90 см. Обеспечить горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см.</p> <p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные напольные указатели.</p>	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2 Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать поручнями вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м и 0,9 м, обеспечить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с неравмирующим окончанием а также бортиками по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см. Обустроить высоту порога входной наружной двери не более 1,4 см.
Пути движения	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8-10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы, а перел верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги) – предупредяющую тактильную полосу.
Зона оказания услуги	Установить опорные поручни, штанги.
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию.

« 05 » марта 20 24 г.  
Дата составления паспорта

Старший специалист ГКУ КК-УСЭН КО г. Краснодара  
Должность лица, составившего паспорт



Т.В. Сафенкова  
И.О. Фамилия

